BEI Vereiste PBM’s

	AVP-Distributie	AVP LS-Service	WV LS-distributie	WV LS-netmontage	WV LS-meterkast	WV LS-netten	VOP LS-meters	VP LS-netten	VP LS-meterkast	VP LS-aansluiting
Helm	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Helm met gelaatscherm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E-isolerende handschoenen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mesveilighedentrekker met hand/armbescherming	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schakelhandschoen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Veiligheidsschoeisel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vlamvertragende veiligheidskleding	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Werkhandschoenen	x	x	x	x	x	x		x		x
Aardingsgarnituur	x	x	x	x	x	x		x		x
Blokkeringen/dummies	x	x	x	x	x	x	x	x		x
E-isolerende afschermingen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kortsluitvast beveiligde testpennen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Snijhandschoenen	x	x						x	x	x
E-isolerende mat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vereiste meetmiddelen										
Spanningtester/voltmeter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Draaiveldmeter 3 fase	x	x			x	x	x	x	x	x
Kabelselectie apparatuur	x	x	x	x				x		
Isolatieweerstandmeter 1000 Ω (Megger)	x	x						x		x
Ampèretang	x	x						x		x
Vereiste gereedschappen										
Veiligheids handgereedschap (IEC/VDE 1000V)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x